

Vindkraft

Vindkraftsbolaget: ”Systemet fungerar som det ska”

15 augusti 2025 05:00

Enligt vindkraftsbolaget Eolus har det tidigare varit tekniska problem med ljuset i vindkraftsparken Sötterfällan. De följer utvecklingen av nya regler som ytterligare skulle kunna påverka synligheten av ljuset framöver.

– Vi förstår att hinderbelysningen kan upplevas som störande, säger Eolus driftchef Carl Lind.

Rebecca Staf
Text



Marcus Parsmo, som bor nära Sötterfällan, har dokumenterat hur ljuset lyser upp himlen när det är mörkt ute.
Bild: Marcus Parsmo

Carl Lind svarar i ett mejl att Eolus under förra året behövt göra justeringar för att korrigera ljusstyrkan, samtidigt som de följer säkerhetsreglerna. Då gick de igenom inställningar och lagkrav tillsammans med leverantören av hinderljusen för att säkerställa att allt fungerade.

”Vår tillsynsman, som bor i området och arbetar på vårt uppdrag, har bekräftat att lamporna nu blinkar synkroniserat och med samma ljusstyrka, vilket tyder på att systemet fungerar som det ska”, skriver Carl Lind.

Han förklarar vidare att ljud från vindkraftverk kan upplevas olika beroende på väder, vindriktning och omgivningens tystnad. Mätningar, utförda av oberoende experter inom akustik, uppges visa att ljudnivån vid bostäderna ligger under tillståndsgränsen på 40 decibel.

Carl Lind svarar att mätningarna görs med professionell utrustning och analyseras av extern part för att säkerställa tillförlitlighet. Företaget uppges alltid följa upp synpunkter och har haft dialoger med boende om deras upplevelser och möjliga åtgärder.



På största allvar

Det knakande ljudet från två av verken i Sötterfällan var inget som Carl Lind kände till innan JP:s samtal. Vindkraftverken är utrustade med sensorer som kontinuerligt övervakar skicket, och Eolus har ingen data som tyder på någon teknisk brist eller säkerhetsrisk.

”Vår lokala tillsynsman har inte hört något ovanligt knakande vid sina regelbundna besök i parken. Men vi tar den här typen av oro på största allvar och registrerar detta som ett formellt klagomål”, uppger han.

Omgående skickades tekniker ut för att undersöka ljudet. Det upptäcktes då vara ett lager i ena bladet som var slut och som behövde bytas och enligt Eolus var det detta som orsakade det det knakande ljudet. Bolaget uppger att det inte finns någon säkerhetsrisk.

En service var planerad senare i augusti-september så det uttjänta lagret skulle ha upptäckts vid denna, men bolaget tycker att det var bra att de uppmärksammades på ljudet redan nu.

Eolus driftchef Carl Lind tar klagomålen om knakande ljud på allvar. Gällande ljus och ljud bedöms det fungera som det ska.
Bild: Pressfoto

Kan något ramla ner från ett vindkraftverk?

”Precis som med all teknisk utrustning finns alltid en liten risk, men våra säkerhetssystem och underhållsrutiner är utformade för att förebygga sådana händelser. Just nu finns ingen indikation på någon förhöjd risk i Sötterfällan”, skriver Carl Lind.



Vi övervakar detta

Han förklarar att de regelbundet är ute i parken för att utföra service och underhåll, och varje verk besöks flera gånger per år. Utöver det görs årliga inspektioner och extra besök vid behov, till exempel efter synpunkter eller inför vägunderhåll. Bolaget har en lokal tillsynsman som håller koll och rapportera till bolaget.

”Olika komponenter kan gå sönder i vindkraftverk, precis som i en bil. Skillnaden är att det finns hundratals sensorer i en turbin som antingen skickar en varning eller automatiskt stoppar vindkraftverket om något inte står rätt till. Sensorerna övervakar allt från vibrationer och temperaturer till komponenternas skick. Vi övervakar detta via vår driftcentral och åker ut vid behov för att åtgärda problem”, skriver Carl Lind.

Han förklarar att det alltid är ägarens ansvar att driften följer tillståndet. I Sötterfällan sköter Eolus den dagliga driften, övervakningen och underhållet, på uppdrag av parkens ägare. Det innebär bland annat olika regelbundna inspektioner, uppföljning av mätdata, rapportering till ägare och myndigheter och att de åker ut snabbt om något behöver åtgärdas.

Dela artikeln

Rebecca Staf
rebecca.staf@jp.se
036-291 26 08

Följ

Vindkraft

Följ

Eolus

Följ

Tipsa oss

☎ 036-30 41 41
✉ tips@jonkopingsposten.se
📍 Till vår tipsatjänst

Kontakta oss

☎ 010-709 79 00
(Kundservice)
☎ 010-709 70 00
(Växel)

Information

Om Jönköpings-Posten
Personuppgiftspolicy
Cookiepolicy
IAB Sweden Gold Standard
Hantera kakor
Upphovsrätt och AI

Annonsera

Företagsannonser
Självbetjäningen

Om Jönköpings-Posten

Jönköpings-Posten utkom första gången den 17 januari 1865. Motto: "Det lokala är det viktigaste i världen!". Vår affärsidé är att erbjuda våra läsare och annonsörer ett brett utbud av innehåll med högt läsvärde som speglar och är anpassat till dagens lokala samhälle. JP finns som sajt, app, papperstidning och e-tidning.